VSA4130, 5/2-распределитель с пневмоуправлением

Лист данных · позиций: 18

Как выбирать

VSA4130 — пятилинейный распределитель с пневмоуправлением на большой расход. Переключается управляющим давлением; применяется там, где нужен большой проход и нет электрики.

Таблица подбора

Обозначение	Резьба
VSA4130-02	Rc1/4
VSA4130-02-F	G1/4
VSA4130-02-F-X59	G1/4
VSA4130-02-F-X200	G1/4
VSA4130-02-X59	Rc1/4
VSA4130-02-X200	Rc1/4
VSA4130-02PA-F	G1/4
VSA4130-02PA-F-X200	G1/4
VSA4130-03	Rc3/8
VSA4130-03-N-X59	NPT3/8
VSA4130-04	Rc1/2
VSA4130-04-F	G1/2
VSA4130-04-F-X59	G1/2
VSA4130-04-F-X200	G1/2
VSA4130-04-X59	Rc1/2
VSA4130-04-X200	Rc1/2
VSA4130-04PA-F	G1/2
VSA4130-04PA-F-X200	G1/2

Заполнено: Резьба — 18 из 18. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.