Соединитель с наружной конической резьбой

Лист данных · позиций: 18

Как выбирать

Резьбовой соединитель с наружной конической резьбой: переход с одного резьбового размера на другой. Коническая резьба уплотняется по виткам — нужна подмотка или анаэробный герметик.

Таблица подбора

Обозначение	Резьба	Присоединения
102-1	R1	—
102-1/2	R1/2	—
102-1/2-3/4	—	R1/2 — R3/4
102-1/4	R1/4	—
102-1/4-1/2	—	R1/4 — R1/2
102-1/4-1/2-AISI316-(82204)	—	R1/2 — R1/4
102-1/4-3/8	—	R1/4 — R3/8
102-1/8	R1/8	—
102-1/8-1/2	—	R1/8 — R1/2
102-1/8-1/4	—	R1/8 — R1/4
102-1/8-3/8	—	R1/8 — R3/8
102-2-2-AISI316	R2	—
102-3/4	R3/4	—
102-3/4-1	—	R3/4 — R1
102-3/8	R3/8	—
102-3/8-1/2	—	R3/8 — R1/2
102-R1/4-R3/8-AISI316L	—	R1/4 — R3/8
102SR-1/2-M16X1-COD0095D	—	—

Заполнено: Резьба — 7 из 18; Присоединения — 10 из 18. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Размеры взяты из описаний карточек и из обозначений по ключу SMC. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.