G Манометр стандартный (внешн. диам. 15, 26)

Лист данных · позиций: 13

Как выбирать

Манометры G малого диаметра — для установки прямо на аппарат, где нет места под щитовой. Подбирают по диапазону и по расположению резьбы.

Таблица подбора

Обозначение	Резьба	Диапазон измерения	Назначение
G27-10-R1-X209	R1/16	от 0 до 1,0 МПа	—
G15-10-01	R1/8	—	—
G15-P10-N01	NPT1/8	от 0 до 1,0 МПа	—
G27-10-01	R1/8	—	—
G27-20-01	R1/8	—	—
G27-10-R1	R1	—	—
G27-20-R1	R1	—	—
GB2-10AS-X101	—	от 0 до 1,0 МПа	для регуляторов давления серии ARG
GB3-3AS	—	от 0 до 0,3 МПа	для регуляторов давления серии ARG
GB4-3AS	—	от 0 до 0,3 МПа	для регуляторов давления серии ARG
GC3-2AS	—	от 0 до 0,2 МПа	—
GC3-10AS-D	—	от 0 до 1,0 МПа	—
GC3P-010AS	—	—	для встраиваемых манометров…

Заполнено: Резьба — 7 из 13; Диапазон измерения — 7 из 13; Назначение — 4 из 13. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет. Длинные значения в таблице сокращены — полностью они на странице изделия.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.