Датчики вакуума

Лист данных · позиций: 39

Как выбирать

Датчик вакуума следит за разрежением в присоске и даёт сигнал, что деталь взята. Подбирают по диапазону разрежения, выходу и присоединению.

Что есть в наличии

Обозначение	Наименование
EZSM1-121L	EZSM1-121L Реле вакуума, R1/8”
NZSE1-T1-15	NZSE1-T1-15 Реле вакуума
ZS-10-5A	ZS-10-5A Кабель для реле вакуума
ZS-38-4L	ZS-38-4L Кабель с соединителем, 2 м для ZSE30A/ISE30A с 2-мя вых.
ZSE1-00-14	ZSE1-00-14 Реле вакуума
ZSE1-00-15	ZSE1-00-15 Реле вакуума
ZSE1-00-15L	ZSE1-00-15L Реле вакуума
ZSE1-00-17L	ZSE1-00-17L Реле вакуума
ZSE1-00-18	ZSE1-00-18 Реле вакуума
ZSE1-00-18L	ZSE1-00-18L Реле вакуума
ZSE1-00-55	ZSE1-00-55 Реле вакуума
ZSE1-00-55CN	ZSE1-00-55CN Реле вакуума
ZSE1-00-55L	ZSE1-00-55L Реле вакуума
ZSE1-01-14	ZSE1-01-14 Реле вакуума, 1/8
ZSE1-01-14C	ZSE1-01-14C Реле вакуума, 1/8
ZSE1-01-14CL	ZSE1-01-14CL Реле вакуума
ZSE1-01-15L	ZSE1-01-15L Реле вакуума
ZSE1-01-16L	ZSE1-01-16L Реле вакуума
ZSE1-01-18CN	ZSE1-01-18CN Реле вакуума, 1/8, NPN
ZSE1-01-18L	ZSE1-01-18L Реле вакуума, 1/8
ZSE1-01-19C	ZSE1-01-19C Реле вакуума, 1/8
ZSE1-01-19L	ZSE1-01-19L Реле вакуума
ZSE1-01-55	ZSE1-01-55 Реле вакуума
ZSE1-01-55CL	ZSE1-01-55CL Реле вакуума
ZSE1-01-55CN	ZSE1-01-55CN Реле вакуума, 1/8, PNP
ZSE1-01-55L	ZSE1-01-55L Реле вакуума
ZSE10-01-A-M	ZSE10-01-A-M Компактный датчик давления с цифр. индикацией, R1/8”, 0~ -101 кПа, 2 NPN
ZSE10-01-B-M	ZSE10-01-B-M Компактный датчик давления с цифр. индикацией, R1/8”, 0~ -101 кПа, 2 PNP
ZSE10-01-C-G	ZSE10-01-C-G Компактный датчик давления с цифр. индикацией, R1/8”, 0~ -101 кПа, NPN, 1~5V

Обозначение	Наименование
ZSE10F-01-A-M	ZSE10F-01-A-M Компактный датчик давления с цифр. индикацией, R1/8”, -100~100 кПа, 2 NPN
ZSE20-N-M-01	ZSE20-N-M-01 Прецизионный датчик вакуума с цифр. индикацией от 0 до -100 кПа, NPN, R1/8”
ZSE20B-Y-C6L	ZSE20B-Y-C6L Прецизионный датчик вакуума с цифр. индикацией от 0 до -100 кПа, 2 PNP, б/с 6 мм
ZSE30AF-01-A-X577	ZSE30AF-01-A-X577 Прецизионный датчик давления с цифр. индикацией от -1.0 до 1.0 кПа, 2 NPN
ZSE30AF-01-B-GBK-X578	ZSE30AF-01-B-GBK-X578 Прецизионный датчик давления с цифр. индикацией от -2.0 до 2.0 кПа, 2 PNP
ZSE30AF-01-C-L-X579	ZSE30AF-01-C-L-X579 Прецизионный датчик давления с цифр. индикацией от -5.0 до 5.0 кПа, NPN + 1-5 В
ZSE30AF-C6L-P-M	ZSE30AF-C6L-P-M Прецизионный датчик давления с цифр. индикацией от -100 до 100 кПа, PNP
ZSE40A-01-T	ZSE40A-01-T Прецизионный датчик давления с цифр. индикацией, от 0 до -101 кПа
ZSE40A-01-T-X501	ZSE40A-01-T-X501 Прецизионный датчик давления с цифр. индикацией, от 0 до -101 кПа
ZSE40AF-01-T-M	ZSE40AF-01-T-M Прецизионный датчик давления с цифр. индикацией, от -100 до 100 кПа

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.