Соединитель с наружной и внутренней цилиндрической резьбой

Лист данных · позиций: 12

Как выбирать

Резьбовой соединитель с наружной и внутренней цилиндрической резьбой — переходник с размера на размер. Цилиндрическая резьба G уплотняется прокладкой по торцу, а не по виткам.

Таблица подбора

Обозначение	Присоединения
104Z-1/2-1	G1 — G1/2
104Z-1/2-1/4	G1/2 — G1/4
104Z-1/2-1/8	G1/2 — G1/8
104Z-1/2-3/8	G1/2 — G3/8
104Z-1/4-1/8	G1/4 — G1/8
104Z-1/8-M5	G1/8 — M5
104Z-3/4-1/2	G3/4 — G1/2
104Z-3/4-3/8	G3/4 — G3/8
104Z-3/8-1/4	G3/8 — G1/4
104Z-3/8-1/8	G3/8 — G1/8
104Z-G3/4-G1	G3/4 — G1
105Z-3/4-1	G3/4 — G1

Заполнено: Присоединения — 12 из 12. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Размеры взяты из описаний карточек и из обозначений по ключу SMC. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.