ARG

Лист данных · позиций: 100

Как выбирать

Ряд ARG — регулятор давления со встроенным манометром: настройка видна прямо на аппарате, отдельный манометр и тройник не нужны.

Таблица подбора

Обозначение	Резьба	Расход	Регулирование	Масса
ARG20-01G1H-B	Rc1/8	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,31 кг
ARG20-01G2H-B	Rc1/8	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,31 кг
ARG20-F01BG1-B	G1/8	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,31 кг
ARG20-F01BG5-B-X2101B	G1/8	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,31 кг
ARG20-F01G1-1-B	G1/8	до 800 Норм.л/мин	0.02…0.2 МПа	0,31 кг
ARG20-F01G1-B	G1/8	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,31 кг
ARG20-F01G1H-1N-B	G1/8	до 800 Норм.л/мин	0.02…0.2 МПа	0,31 кг
ARG20-F01G1H-B	G1/8	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,31 кг
ARG20-F01G5-B-X2101B	G1/8	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,31 кг
ARG20-N01BG2-B	NPT1/8	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,31 кг
ARG20-N01G1H-B	NPT1/8	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,31 кг
ARG20-N01G1H-Z-B	NPT1/8	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,31 кг
ARG20K-01BG1-B	Rc1/8	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,31 кг
ARG20K-01G1-B	Rc1/8	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,31 кг
ARG20K-01G1H-B	Rc1/8	—	—	—
ARG20K-F01BG1-B	G1/8	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,31 кг
ARG20K-F01BG5-B-X2101B	G1/8	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,31 кг
ARG20K-F01G1-1-B	G1/8	до 800 Норм.л/мин	0.02…0.2 МПа	0,31 кг
ARG20K-F01G1-B	G1/8	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,31 кг
ARG20K-F01G1H-B	G1/8	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,31 кг
ARG20K-F01G1H-B-X2112	G1/8	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.6 МПа	0,31 кг
ARG20K-F01G2H-B	G1/8	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,31 кг
ARG20K-F01G3H-B	G1/8	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,31 кг
ARG20K-F01G5-B-X2101B	G1/8	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,31 кг
ARG20-02G2H-B	Rc1/4	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,31 кг
ARG20-F02BG3-B	G1/4	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,31 кг
ARG20-F02G1H-1-B	G1/4	до 800 Норм.л/мин	0.02…0.2 МПа	0,31 кг
ARG20-F02G1H-1N-B	G1/4	до 800 Норм.л/мин	0.02…0.2 МПа	0,31 кг
ARG20-F02G1H-B	G1/4	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,31 кг
ARG20-F02G2-B	G1/4	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,31 кг
ARG20-N02G1H-Z-B	NPT1/4	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,31 кг

Обозначение	Резьба	Расход	Регулирование	Масса
ARG20-N02G5H-B-X2124C	NPT1/4	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.4 МПа	0,31 кг
ARG20K-F02BG1-B	G1/4	—	—	—
ARG20K-F02G1-B	G1/4	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,31 кг
ARG20K-F02G1H-1-B	G1/4	до 800 Норм.л/мин	0.02…0.2 МПа	0,31 кг
ARG20K-F02G1H-B	G1/4	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,31 кг
ARG20K-F02G1H-B-X406	G1/4	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.4 МПа	0,31 кг
ARG20K-F02G2H-B	G1/4	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,31 кг
ARG20K-F02G3-B-X406	G1/4	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.4 МПа	0,31 кг
ARG20K-N02G2-Z-B	NPT1/4	до 800 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,31 кг
ARG30-F02BG2-B	G1/4	до 1500 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,40 кг
ARG30-F02G1-B	G1/4	до 1500 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,40 кг
ARG30-F02G1H-1-B	G1/4	до 1500 Норм.л/мин	0.02…0.2 МПа	0,40 кг
ARG30-F02G1H-B	G1/4	до 1500 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,40 кг
ARG30-F02G1H-Y-B	G1/4	до 1500 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,40 кг
ARG30K-F02G1H-1-B	G1/4	до 1500 Норм.л/мин	0.02…0.2 МПа	0,40 кг
ARG30K-F02G1H-B	G1/4	до 1500 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,40 кг
ARG40-F02G1H-1-B	G1/4	до 3000 Норм.л/мин	0.02…0.2 МПа	0,57 кг
ARG40-F02G1H-B	G1/4	до 3000 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,57 кг
ARG40K-F02G1H-1-B	G1/4	до 3000 Норм.л/мин	0.02…0.2 МПа	0,57 кг
ARG40K-F02G1H-B	G1/4	до 3000 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,57 кг
ARG40K-F02G4-B	G1/4	до 3000 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,57 кг
ARG30-F03BG3-Y-B	G3/8	до 1500 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,40 кг
ARG30-F03G1-B	G3/8	до 1500 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,40 кг
ARG30-F03G1H-1-B	G3/8	до 1500 Норм.л/мин	0.02…0.2 МПа	0,40 кг
ARG30-F03G1H-B	G3/8	до 1500 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,40 кг
ARG30K-F03BG1-B	G3/8	—	—	—
ARG30K-F03G1H-1-B	G3/8	до 1500 Норм.л/мин	0.02…0.2 МПа	0,40 кг
ARG30K-F03G1H-B	G3/8	до 1500 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,40 кг
ARG30K-F03G1H-B-X406	G3/8	до 1500 Норм.л/мин	0.05…0.4 МПа	0,40 кг
ARG40-F03G1H-1-B	G3/8	до 3000 Норм.л/мин	0.02…0.2 МПа	0,57 кг
ARG40-F03G1H-B	G3/8	до 3000 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,57 кг
ARG40K-F03G1H-1-B	G3/8	до 3000 Норм.л/мин	0.02…0.2 МПа	0,57 кг
ARG40K-F03G1H-B	G3/8	до 3000 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,57 кг
ARG40-F04G1-B	G1/2	до 3000 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,57 кг
ARG40-F04G1H-1-B	G1/2	до 3000 Норм.л/мин	0.02…0.2 МПа	0,57 кг
ARG40-F04G1H-B	G1/2	до 3000 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,57 кг
ARG40-F04G2-B	G1/2	до 3000 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,57 кг
ARG40-F04G3-B	G1/2	до 3000 Норм.л/мин	0.05…0.85 МПа	0,57 кг
ARG40K-F04G1H-1-B	G1/2	до 3000 Норм.л/мин	0.02…0.2 МПа	0,57 кг
ARG20-F01G1	G1	—	—	—

Обозначение	Резьба	Расход	Регулирование	Масса
ARG20-F01G1H	G1	—	—	—
ARG20-F02G1	G1	—	—	—
ARG20-F02G1-1	G1	—	—	—
ARG20-F02G1-1N-B	G1	—	—	—
ARG20-F02G1-B	G1	—	—	—
ARG20-F02G1H	G1	—	—	—
ARG20K-F01G1H	G1	—	—	—
ARG20K-F02G1	G1	—	—	—
ARG30-F02G1	G1	—	—	—
ARG30-F03G1	G1	—	—	—
ARG40-F04G1	G1	—	—	—
ARG40K-F04G1H-B	G1	—	—	—
ARG20P-030	—	—	—	—
ARG20P-260S	—	—	—	—
ARG20P-270AS	—	—	—	—
ARG20P-400S	—	—	—	—
ARG20P-420S	—	—	—	—
ARG23P-030	—	—	—	—
ARG23P-260S	—	—	—	—
ARG23P-270AS	—	—	—	—
ARG30P-260S	—	—	—	—
ARG30P-270AS	—	—	—	—
ARG30P-400S	—	—	—	—
ARG33P-260S	—	—	—	—
ARG33P-270AS	—	—	—	—
ARG40P-260S	—	—	—	—
ARG40P-400S	—	—	—	—
ARG43P-260S	—	—	—	—
ARG43P-270AS	—	—	—	—

Заполнено: Резьба — 83 из 100; Расход — 67 из 100; Регулирование — 67 из 100; Масса — 67 из 100. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.