Соединения — прочее

Лист данных · позиций: 11

Как выбирать

Соединение подбирают по двум размерам: наружному диаметру трубки и присоединительной резьбе. У быстроразъёмных соединений оба числа стоят прямо в обозначении.

Что есть в наличии

Обозначение	Наименование
BJ3-1	BJ3-1 Крепление датчика
KCE04-00	KCE04-00 Быстроразъемное соединение самозапир.
KCE04-02	KCE04-02 Быстроразъемное соединение самозапир.
KCE06-00	KCE06-00 Быстроразъемное соединение самозапир.
KCE06-02	KCE06-02 Быстроразъемное соединение самозапир.
KCE08-00	KCE08-00 Быстроразъемное соединение самозапир.
KCE08-03	KCE08-03 Быстроразъемное соединение самозапир.
KCE10-00	KCE10-00 Быстроразъемное соединение самозапир.
KCE10-03	KCE10-03 Быстроразъемное соединение самозапир.
KCE12-00	KCE12-00 Быстроразъемное соединение самозапир.
KCE12-03	KCE12-03 Быстроразъемное соединение самозапир.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Размеры взяты из описаний карточек и из обозначений по ключу SMC. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.