AF-A

Лист данных · позиций: 20

Как выбирать

Фильтр снимает с воздуха влагу и твёрдые частицы. Подбирают по двум вещам: тонкость фильтрации под задачу (5 мкм для общей пневматики, 0,3 и 0,01 мкм для приборов и окраски) и расход — он должен покрывать потребление с запасом, иначе на фильтре упадёт давление. Отвод конденсата бывает ручной и автоматический: автоматический нужен там, где за стаканом некому следить.

Таблица подбора

Обозначение	Резьба	Фильтрация, мкм
AF20-F01C-A	G1/8	5
10-AF40-02-J-A	1/4"	—
AF20-F02C-A	G1/4	5
AF30-F02C-7-40	G1/4	40
AF30-F02C-A	G1/4	5
AF30-F02D-A	G1/4	5
AF30-F03-A	G3/8	5
AF50-F06-A	G3/4	5
AF50-F06BD-2-A	G3/4	5
AF50-F06D-A	G3/4	5
AF50-F10-A	G1	5
AF60-F10D-A	G1	5
AF10-M5-A	M5	5
AF30P-060S	—	—
AF40-F04-2-X425	—	5
AF40P-060S	—	—
AF40P-060S-7-5S	—	5
AW20P-060S-7-5B	—	5
AW30P-060S-7-5B	—	5
AW40P-060S-7-20B	—	20

Заполнено: Резьба — 13 из 20; Фильтрация — 17 из 20. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.